

綾部市立小・中学校及び幼稚園の耐震化状況一覧

平成28年 4月 1日現在

【非木造の校舎】

学 校 名	棟 用 途	棟 番 号	枝 番 号	構 造 区 分	階 数	建 築 年 月 元 年 月	面 積 (㎡)	区 分	第1次診断			第2次診断			改 修 年 度	改 修 後		耐 震 補 強 状 況
									年 度	Is値	q値	年 度	Is値	q値		Is値	q値	
綾部小学校	低学年棟	1	1~3	R	3	S 46 3	2,759	旧基準	18	0.31	19	0.32	1.20	21	0.79	1.44	実施済	
	管理教室棟 西	14		R	3	S 48 3	1,517	旧基準	18	0.30	19	0.41	1.53	21	0.76	2.87	実施済	
	管理教室棟 東	14	1	R	3	S 49 2	2,036	旧基準	18	0.35	19	0.50	1.88	21	0.76	2.87	実施済	
	高学年棟 西	19		R	3	S 49 12	777	旧基準	18	0.18	19	0.41	1.53	21	0.70	2.60	実施済	
	高学年棟 東	19	1	R	3	S 54 8	863	旧基準	18	0.39	19	0.50	1.87	21	0.78	2.90	実施済	
	屋内運動場棟	20	1~4	R・S	1	S 50 9	1,242	旧基準	18	0.25	19	0.82	3.02	21	0.82	1.58	実施済	
給食室棟	17		S	1	S 49 3	221	旧基準	18	0.30	19	0.19	0.57	21	0.81	1.47	実施済		
中 筋小学校	管理・教室・特別室棟	6	1	R	3	S 51 3	1,748	旧基準	18	0.39	19	0.31	1.02	21	0.93	1.26	実施済	
	教室棟 南	6	2・3	R	3	S 55 3	745	旧基準	18	0.27	19	0.34	1.10	21	0.78	1.60	実施済	
	教室棟 北	7		R	3	S 52 3	1,175	旧基準	18	0.36	19	0.50	1.73	21	0.85	1.26	実施済	
	屋内運動場・給食室棟	8・9	1・2	R・S	2	S 52 3	1,261	旧基準	18	0.37	19	0.10	0.32	21	0.77	1.27	実施済	
豊 里小学校	管理特別教室棟	1		R	2	H 12 8	1,617	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	教室棟	2		R	2	H 12 8	1,641	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	特別教室棟	3	1	R	2	H 12 8	674	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	屋内運動場棟	5		R	1	H 12 8	919	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
物 部小学校	給食室棟	3	2	R	1	H 12 8	390	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	管理特別教室棟	10		R	2	S 61 3	879	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
志 賀小学校	屋内運動場棟	1		R	1	S 45 3	421	旧基準	18	0.16	19	0.33	0.38	21	0.81	3.76	実施済	
	管理特別室棟	1		R	2	S 36 3	1,308	旧基準	18	0.62	20	0.62	2.31	22	0.79	2.94	実施済	
	特別教室棟	2		R	2	S 37 3	1,276	旧基準	18	0.70	20	0.72	2.64	—	—	—		
西八田小学校	屋内運動場棟	5		R	1	S 42 3	494	旧基準	18	0.23	20	0.28	0.40	22	0.75	1.60	実施済	
	管理教室棟	1		R	2	S 55 3	1,667	旧基準	18	0.57	20	0.33	1.13	21	0.83	1.01	実施済	
	給食室棟	3		R	1	S 55 3	200	旧基準	18	0.86	20	0.51	0.53	22	1.08	1.30	実施済	
東八田小学校	教室棟	1	1・2	R	2	S 39 3	1,434	旧基準	18	0.49	20	0.30	1.40	21	0.77	2.87	実施済	
	屋内運動場棟	5		R	1	S 40 11	489	旧基準	18	0.27	20	0.23	0.33	22	0.92	3.43	実施済	
吉 美小学校	管理特別棟	6	1・3	R	2	H 5 10	898	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	教室棟	6	2・4	R	2	H 5 10	1,007	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	教室棟	12		S	1	H 19 3	246	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	屋内運動場棟	9		R	1	H 7 2	825	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
東 綾小学校	特別教室・食堂棟	7	1・2	R	1	H 5 10	219	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	管理教室棟	8		R	2	H 2 7	1,801	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	給食室棟	9		R	1	H 2 7	150	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
綾部中学校	屋内運動場棟	7		R	1	H 2 3	797	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	管理・特別教室棟(東側)	16	1	R	4	S 56 3	1,952	旧基準	18	0.29	20	0.44	1.92	22	0.81	2.94	実施済	
	管理・特別教室棟(西側)	16	1	R	4	S 56 3	1,816	旧基準	18	0.34	20	0.39	1.85	22	0.74	2.70	実施済	
	教室棟	17	1	R	3	S 57 3	2,471	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	教室棟	17	2	R	3	S 58 3	790	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	木金工室棟	20		R	1	S 58 3	280	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	屋内運動場棟	14		S	2	S 36 3	1,248	旧基準	18	0.47	20	0.09	0.22	—	—	—	改築により解体	
	屋内運動場棟	26		R・S	2	H 23 2	995	新基準	—	—	—	—	—	21	—	—	地震改築	
八田中学校	武道場棟	22		S	1	S 58 3	366	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	屋内運動場棟	24	1	S	1	H 4 6	725	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	特別教室棟	11		R	2	H 10 2	1,253	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	教室棟	12		R	2	H 10 2	607	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
上林中学校	管理棟	13		R	2	H 10 11	1,202	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	屋内運動場棟	10		R	1	S 63 2	830	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	屋内運動場棟	10	3	S	2	S 31 3	664	旧基準	18	0.29	20	0.15	0.47	—	—	—	改築により解体	
豊里中学校	屋内運動場棟	15		R・S	2	H 23 1	833	新基準	—	—	—	—	—	21	—	—	地震改築	
	教室棟	12	1	R	3	S 50 3	908	旧基準	18	0.20	20	0.86	3.16	—	—	—		
	管理特別教室棟	12	2	R	3	S 59 5	1,412	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	屋内運動場棟	10		S	1	S 35 3	651	旧基準	18	0.47	20	0.09	0.30	—	—	—	改築により解体	
綾部幼稚園	屋内運動場棟	15		R・S	2	H 23 1	833	新基準	—	—	—	—	—	21	—	—	地震改築	
	保育棟	1	1・2	R	1	S 45 3	427	旧基準	18		20	0.65	2.40	22	0.81	3.00	実施済	
東八田幼稚園	保育棟	1	3	R	1	S 45 6	422	旧基準	18		20	0.23	0.36	22	0.79	2.93	実施済	
	管理保育棟	12		R	1	H 10 2	340	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
計		56					52,698											

【木造の校舎】

学 校 名	棟 用 途	棟 番 号	枝 番 号	構 造 区 分	階 数	建 築 年 月 元 年 月	面 積 (㎡)	区 分	第1次診断			精密診断			改 修 年 度	改 修 後		耐 震 補 強 状 況	
									年 度	Iw値	q値	年 度	Iw値	q値		Iw値	q値		
物部小学校	管理特別室棟	2		W	1	S 11 3	697	旧基準	—	—	—	22	0.24	—	23	1.12	—	実施済	
東八田小学校	管理特別室棟	2		W	2	S 40 3	687	旧基準	—	—	—	22	0.50	—	23	1.11	—	実施済	
上林小学校	教室棟	1		W	2	S 33 3	1,386	旧基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	改築により解体	
	管理特別教室棟	2	1	W	2	S 33 3	1,005	旧基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	改築により解体	
	屋内運動場棟	6	1~3	W	1	S 33 3	533	旧基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	改築により解体	
何北中学校	管理普通教室棟	1	1・2	W	2	S 28 3	1,218	旧基準	—	—	—	23	0.12	—	24	1.11	—	実施済	
	普通特別室棟	2	1・3	W	2	S 26 3	915	旧基準	—	—	—	23	0.11	—	24	1.12	—	実施済	
	屋内運動場棟	5	1~3	W	1	S 27 3	671	旧基準	—	—	—	23	※	—	—	—	—	改築により解体	
東綾中学校	屋内運動場棟	8		R・S	2	H 26 3	882	新基準	—	—	—	—	—	—	25	—	—	不適格改築・増築	
	管理・特別教室棟	1	1~3	W	2	S 27 3	989	旧基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	耐震化計画中	
	教室・特別教室棟	2		W	2	S 27 3	1,027	旧基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	耐震化計画中	
上林中学校	屋内運動場棟	5	1・2	W	1	S 28 3	637	旧基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	耐震化計画中	
	管理特別室棟	1		W	2	S 31 3	965	旧基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	改築により解体	
上林小学校 上林中学校 (施設一体型)	教室棟	2		W	2	S 30 3	991	旧基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	改築により解体	
	普通・特別教室棟	16		R	2	H 27 3	2,019	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	危険改築	
	管理・特別教室棟	17		R	2	H 27 3	726	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	危険改築	
計		17					15,556												危険改築

※何北中学校の屋内運動場については、構造上Iw値は算出できないが、診断の結果「耐震化が必要」となっている。